
Ronja Mundaka LNA
TITLE
FILE: Released under GFDL
REVISION: 20090314
PAGE 1 OF 1
DRAWN BY: Clock
Partition not connected to lid
Lid soldered to the partition
Protective cage to prevent evanescent wave interference from the hole
Looking on the label side
BFR91A
CONN1
CONN2
VT83N4
PD1 SFH203
Q1 BF908
Q2 BF908
Q8 BFR91A
Q9 BFR91A
Q10 BFR91A
Q12 BFR91A
Q14 BC547C
Q15 2N3904
Q16 2N3906
Q17 BC557C
Q18 BC557C
Q19 BC557C
U7 78L05
Vbe protection
Ambient
RSSI
V1
V2
+10V