

Point	DC voltage Minimum	DC voltage Maximum	Adjust	Note
P101	P115-0.7V	P115		
P102	3.8V	4V	P104	
P103	(low)	0.7mV		
P104	3V	4V	P106	Measure with RSSI +3V
P105	P103-0.03V	P103-0.5V		
P106	P103-0.7V	P103-0.9V		
P107	0V no signal	4V overdrive		Also called RSSI. 0V may be the Don't, varies piece to piece
P108	P116-1.5V	P116-0.8V		
P109	P106-0.8V	P106-0.4V		
P110	11.8V	12.5V		