2. solder
3. component
4. outline
5. componentmask
6. soldermask
7. plated-drill
8. topsilk
9. bottomsilk
10. bottompaste
11. toppaste
12. topassembly
13. bottomassembly
14. fab

Layer solder



Layer component



Layer outline



Layer componentmask



Layer soldermask



Layer plated-drill



Layer topsilk



Layer bottomsilk

Layer bottompaste



Layer toppaste



Layer topassembly



Layer bottomassembly



There are 7 different drill sizes used in this layout, 192 holes total

Symbol	Diam. (Inch)	Count	Plated?
⊤	0.024	31	YES
+	0.028	66	YES
×	0.030	8	YES
∘	0.031	32	YES
□	0.035	48	YES
⊛	0.043	3	YES
⊕	0.060	4	YES

Title: Ronja 10M Metropolis Transmitter - Fabrication Drawing
Author:
Date: Tue Oct 9 06:53:26 2007 UTC



Board outline is the centerline of this path