


| Point | DC voltage minimum | DC voltage maximum | Adjust | Note |
|---|---|---|---|---|
| P101 | P110–0.7V | P110 | | |
| P102 | 3.5V | 4V | R104 | |
| P103 | 0mV | 0.1mV | | |
| P104 | 5V | 6V | R106 | Measure with RSSI =2V |
| P105 | P110/2–0.5V | P110/2+0.5V | | |
| P106 | P110/2–0.7V | P110/2+0.5V | | |
| P107 | 0V no signal | 4V overdrive | | Also called RSSI. 0V may be like 60mV, varies piece to piece |
| P108 | P110–1.3V | P110–0.9V | | |
| P109 | P106–0.8V | P106–0.6V | | |
| P110 | 11.5V | 12.5V | | |