BFR90_worst without compensation



BFR90_worst with resonant circuits in series with base



1	Interdigital Capacitor	2Finger,w=0.1,l=0.7,N=8,S=0.1,Wp=0.1,Lp=0.7,Wg=0.1,Lg=0.7,Wb=0.1,Lb=0.7
2	Interdigital Capacitor	2Finger,w=0.1,l=0.7,N=8,S=0.1,Wp=0.1,Lp=0.7,Wg=0.1,Lg=0.7,Wb=0.1,Lb=0.7
3	Interdigital Capacitor	2Finger,w=0.1,l=0.7,N=8,S=0.1,Wp=0.1,Lp=0.7,Wg=0.1,Lg=0.7,Wb=0.1,Lb=0.7
4	Microstrip Line	Wb=0.1,Lb=0.7,Wmin=0.1,Wmax=0.1,Subst="Hong"
5	Interdigital Capacitor	2Finger,w=0.1,l=0.7,N=8,S=0.1,Wp=0.1,Lp=0.7,Wg=0.1,Lg=0.7,Wb=0.1,Lb=0.7
6	Microstrip Discontinuity	
7	Microstrip Discontinuity	
8	Microstrip Discontinuity	

AC1 AN ACMS-TRIAL CAM v2004 (Hyperlynx) Advice Research Consult

BFR90 worst and best stability in clipped state

Title:			
File:	Hybrid-Amp1.dsn\Top	Revision:	ACMS-TRIAL
Date:	2/ 2/ 2007	Drawn by:	Hong